


Jak napełnić pamiątkową biżuterię na prochy

Zidentyfikuj typ biżuterii na podstawie otworu. Postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami. Przed rozpoczęciem uważnie przeczytaj cały poradnik.


Co będzie potrzebne do napełnienia biżuterii na prochy

- Mały lejek
- Igła do wyrównania powierzchni prochów w otworze
- Czysta powierzchnia robocza


Napełnianie biżuterii z gwintowaną zawieszka lub śrubką




Odkręć gwintowaną zawieszka lub śrubkę.



Założ lejek na otwór biżuterii. Napełnij ją w około 80 %, aby można było bezpiecznie wkręcić śrubkę lub zawieszka. Upewnij się, że gwint jest czysty, a następnie wkręć z powrotem, aby biżuteria została prawidłowo zamknięta.



Zacznij wkręcać gwint z powrotem do biżuterii, zgodnie z ilustracją. W razie potrzeby igłą wyrównaj powierzchnię prochów w otworze, aby gwint łatwiej się wkręcał.



Szybko dokręć śrubkę. Jeśli zawieszka jest skierowana do przodu, jest to nieprawidłowe i może powodować złe ustawienie lub przekręcenie. Zawieszka musi być ustawiona prosto na bok, tak jak pokazano na prawidłowej ilustracji.